

Conversión de Viscosidades (1)

Para convertir a	Multiplicar cSt A la misma Temperatura por:
SSU @ 100 °F	4,635
SSU @ 210 °F	4,667
Grados Engler, °E	0,132
Segundos Redwood No.1 @ 100 °F	4,08

(1) Factores de Conversión Aplicables a Viscosidades Superiores @ 70 cSt

Conversión de Temperaturas

°C > °F	Para convertir Grados Centígrados a Fahrenheit $°F = 9/5 \times °C + 32$
	Para convertir Grados Fahrenheit a Centígrados $°C = 5/9 \times (°F - 32)$